


レーザー溶接修理例1


修理前

修理後



丁番ロー離れ




クリングス折れ
部品なし




クリングス折れ
部品あり



レンズ止め部
ロー離れ



ブリッジロー離れ




レーザー溶接修理例 2


修理前

修理後



智部分ロー離れ





ナイロールフレーム
リム切れ




ナイロールフレーム
リム切れ



ツーポイントフレーム
レンズ止め折れ



メタルフレーム
リム切れ



ナイロールフレーム
智部分ロー離れ

